

№ 07 066

Сообщение о срезе штифта распределительного вала дв. CHRYSLER

- ❑ **Касается:** автомобилей с дв. Chrysler 2.4L DOCH.
- ❑ **Основание:** письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 422/011-20 от 23.01.2007 г.
- ❑ **Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе):**

Сообщаем Вам, что одной из причин среза установочного штифта и задиров на 4-ой шейке подшипника распределительного вала двигателя Chrysler может быть недостаточное количество масла на шейках вала.

Ремонт двигателя производить согласно «Руководства по ремонту дв. Крайслер», при этом дополнительно проверить состояние подшипников и шеек коленчатого вала, а также подшипников валов уравнивающего механизма.

Хрулев,
(8312) 90-92-56